

Documentazione Fotografica



Foto 1. Localizzazione del bene



Foto 2. Ingresso su Via Canzio civ 44 r – prospetto est



Foto 3. Ingresso su Via Canzio civ 44 r – prospetto est



Foto 4. Ingresso



Foto 5. Locale interno lato est



Foto 6. Locale interno lato est



Foto 7. Particolare umidità muro perimetrale



Foto 8. Particolare controsoffitto



Foto 9. Disimpegno




Foto 10. Locale sul retro lato ovest




Foto 11. Bucatura sul retro



Foto 12. Boiler elettrico del quale non è stato possibile accertare il funzionamento




Foto 13. Servizio igienico




Foto 14. Servizio igienico



Foto 15. Identificazione della bucatina sul prospetto ovest



Foto 16. Prospetto ovest