


## REPORT FOTOGRAFICO



*Foto 1: vista ingresso stabile condominiale da via Di Vittorio n. 10*



*Foto 2: vista stabile condominiale dal lato Nord/Est*





***Foto 3: vano scala/androne di ingresso***



***Foto 4: porta di caposcala in Piano 2°***





***Foto 5: ingresso***



***Foto 6: Camera da letto 2***







***Foto 7: Camera da letto 1***



***Foto 8: WC 1***





***Foto 9: ripostiglio***



***Foto 10: soggiorno/sala***





***Foto 11: Cucina***



***Foto 12: particolare infiltrazioni cucina***





***Foto 13: Balcone esterno lato Nord/Est***



***Foto 14: particolare alloggiamento caldaia in K***

