

## **RILIEVO FOTOGRAFICO**



**Entrata su Via XXI Ottobre n.138**



**Immobile oggetto di pignoramento**


**Scala esterna di accesso all'immobile**



**Portoncino di ingresso  
all'unità immobiliare**




**Ingresso/Disimpegno**



**Cucina-Soggiorno**









**Stanza con affaccio lato Sud**




**1° Bagno**





**Corridoio**





**2° Bagno**



**Stanze da letto con affaccio lato Ovest**







**Stanza da letto con affaccio Sud ed Ovest**




**Parte del terrazzo lato Sud**



**Parte del terrazzo angolo Sud-Est**

**Scala di accesso al sottotetto**



**Sottotetto**

**Infissi lato Sud-Ovest**





### **Terrazzo a livello del sottotetto**



**Infissi lato Nord-Est  
non previsti in progetto**



**Terrazzo non praticabile**

