

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1. Foto lato Ingresso Ovest



2. Foto interne in evidenza i lavori di smantellamento di pavimenti e maioliche cucina



3. Prospetto lato Nord



4. Zona Portico con materiali di risulta accantonati



5. Foto lato Sud- Ovest; in evidenza l'ammaloramento generale con distacco della guaina sopra al portico