

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [quesito 13]



FOTO
01

Tipologia dei beni pignorati
appartamento

Indirizzo
via Gaetano Salvemini n.3, scala C, interno 3, piano 1 - TRANI

Descrizione
Individuazione dell'edificio all'angolo tra via Gaetano Salvemini (a destra) e via Superga (a sinistra)

NESSUNA CRITICITA'

Esperto stimatore: Arch. Ignazio Emilio de Pinto



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [quesito 13]



FOTO
02

Tipologia dei beni pignorati
appartamento

Indirizzo
via Gaetano Salvemini n.3, scala C, interno 3, piano 1 - TRANI

Descrizione
Portoncino di ingresso al vano scala

NESSUNA CRITICITA'

Esperto stimatore: Arch. Ignazio Emilio de Pinto



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [quesito 13]



FOTO
03

Tipologia dei beni pignorati
appartamento

Indirizzo
via Gaetano Salvemini n.3, scala C, interno 3, piano 1 - TRANI

Descrizione
Androne condominiale a piano terra

NESSUNA CRITICITA'

Esperto stimatore: Arch. Ignazio Emilio de Pinto



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [quesito 13]





FOTO
04

Tipologia dei beni pignorati
appartamento

Indirizzo
via Gaetano Salvemini n.3, scala C, interno 3, piano 1 - TRANI

Descrizione
Vano 1 | salotto



NESSUNA CRITICITA'

Esperto stimatore: Arch. Ignazio Emilio de Pinto



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [quesito 13]




FOTO
05

Tipologia dei beni pignorati
appartamento

Indirizzo
via Gaetano Salvemini n.3, scala C, interno 3, piano 1 - TRANI

Descrizione
Vano 1 | salotto



NESSUNA CRITICITA'

Esperto stimatore: Arch. Ignazio Emilio de Pinto



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [quesito 13]




FOTO
06

Tipologia dei beni pignorati
appartamento

Indirizzo
via Gaetano Salvemini n.3, scala C, interno 3, piano 1 - TRANI

Descrizione
Vano 2 | cucina abitabile



NESSUNA CRITICITA'

Esperto stimatore: Arch. Ignazio Emilio de Pinto



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [quesito 13]




FOTO
07

Tipologia dei beni pignorati
appartamento

Indirizzo
via Gaetano Salvemini n.3, scala C, interno 3, piano 1 - TRANI

Descrizione
Vano 2 | Cucina abitabile



NESSUNA CRITICITA'

Esperto stimatore: Arch. Ignazio Emilio de Pinto



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [quesito 13]





FOTO
08

Tipologia dei beni pignorati
appartamento

Indirizzo
via Gaetano Salvemini n.3, scala C, interno 3, piano 1 - TRANI

Descrizione
Vano 3 | camera da letto



NESSUNA CRITICITA'

Esperto stimatore: Arch. Ignazio Emilio de Pinto



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [quesito 13]




FOTO
09

Tipologia dei beni pignorati
appartamento

Indirizzo
via Gaetano Salvemini n.3, scala C, interno 3, piano 1 - TRANI

Descrizione
Vano 3 | camera da letto



NESSUNA CRITICITA'

Esperto stimatore: Arch. Ignazio Emilio de Pinto



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [quesito 13]




FOTO

10

Tipologia dei beni pignorati
appartamento

Indirizzo
via Gaetano Salvemini n.3, scala C, interno 3, piano 1 - TRANI

Descrizione
Vano 4 | camera da letto



NESSUNA CRITICITA'

Esperto stimatore: Arch. Ignazio Emilio de Pinto



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [quesito 13]




FOTO

11

Tipologia dei beni pignorati
appartamento

Indirizzo
via Gaetano Salvemini n.3, scala C, interno 3, piano 1 - TRANI

Descrizione
Vano 4 | camera da letto




individuazione planimetrica del punto di vista | 1:200

NESSUNA CRITICITA'

Esperto stimatore: Arch. Ignazio Emilio de Pinto




DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [quesito 13]



Tipologia dei beni pignorati
appartamento

Indirizzo
via Gaetano Salvemini n.3, scala C, interno 3, piano 1 - TRANI

Descrizione
Bagno




individuazione planimetrica del punto di vista | 1:200

NESSUNA CRITICITA'

Esperto stimatore: Arch. Ignazio Emilio de Pinto




DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [quesito 13]



Tipologia dei beni pignorati
appartamento

Indirizzo
via Gaetano Salvemini n.3, scala C, interno 3, piano 1 - TRANI

Descrizione
Ripostiglio



individuazione planimetrica del punto di vista | 1:200

NESSUNA CRITICITA'

Esperto stimatore: Arch. Ignazio Emilio de Pinto



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [quesito 13]




FOTO

14

Tipologia dei beni pignorati
appartamento

Indirizzo
via Gaetano Salvemini n.3, scala C, interno 3, piano 1 - TRANI

Descrizione
Quadro elettrico (nel ripostiglio)




individuazione planimetrica del punto di vista | 1:200

NESSUNA CRITICITA'

Esperto stimatore: Arch. Ignazio Emilio de Pinto




DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [quesito 13]



Tipologia dei beni pignorati
appartamento

Indirizzo
via Gaetano Salvemini n.3, scala C, interno 3, piano 1 - TRANI

Descrizione
Ingresso




individuazione planimetrica del punto di vista | 1:200

NESSUNA CRITICITA'

Esperto stimatore: Arch. Ignazio Emilio de Pinto




DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [quesito 13]



Tipologia dei beni pignorati
appartamento

Indirizzo
via Gaetano Salvemini n.3, scala C, interno 3, piano 1 - TRANI

Descrizione
Corridoio




individuazione planimetrica del punto di vista | 1:200

NESSUNA CRITICITA'

Esperto stimatore: Arch. Ignazio Emilio de Pinto




DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [quesito 13]



Tipologia dei beni pignorati
appartamento

Indirizzo
via Gaetano Salvemini n.3, scala C, interno 3, piano 1 - TRANI

Descrizione
Locale caldaia - lavanderia



individuazione planimetrica del punto di vista | 1:200

NESSUNA CRITICITA'

Esperto stimatore: Arch. Ignazio Emilio de Pinto



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [quesito 13]




FOTO
18

Tipologia dei beni pignorati
appartamento

Indirizzo
via Gaetano Salvemini n.3, scala C, interno 3, piano 1 - TRANI

Descrizione
Caldaia



individuazione planimetrica del punto di vista | 1:200

NESSUNA CRITICITA'

Esperto stimatore: Arch. Ignazio Emilio de Pinto



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [quesito 13]




FOTO
19

Tipologia dei beni pignorati
appartamento

Indirizzo
via Gaetano Salvemini n.3, scala C, interno 3, piano 1 - TRANI

Descrizione
Loggia su atrio interno condominiale



individuazione planimetrica del punto di vista | 1:200

NESSUNA CRITICITA'

Esperto stimatore: Arch. Ignazio Emilio de Pinto



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [quesito 13]




FOTO
20

Tipologia dei beni pignorati
appartamento

Indirizzo
via Gaetano Salvemini n.3, scala C, interno 3, piano 1 - TRANI

Descrizione
Loggia su atrio interno condominiale



individuazione planimetrica del punto di vista | 1:200

NESSUNA CRITICITA'

Esperto stimatore: Arch. Ignazio Emilio de Pinto



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [quesito 13]



FOTO
21

Tipologia del bene pignorato
box

Indirizzo
via Superga n.8, interno 25, piano S1 - TRANI

Descrizione
Ingresso carrabile al piano interrato dei box (S1)

individuazione planimetrica del punto di vista | 1:200

NESSUNA CRITICITA'

Esperto stimatore: Arch. Ignazio Emilio de Pinto



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [quesito 13]



FOTO
22

Tipologia del bene pignorato
box

Indirizzo
via Superga n.8, interno 25, piano S1 - TRANI

Descrizione
Rampa carrabile di accesso ai box

individuazione planimetrica del punto di vista | 1:200

NESSUNA CRITICITA'

Esperto stimatore: Arch. Ignazio Emilio de Pinto



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [quesito 13]



FOTO
23

Tipologia del bene pignorato
box

Indirizzo
via Superga n.8, interno 25, piano S1 - TRANI

Descrizione
Corsia di manovra al piano interrato dei box (S1)

individuazione planimetrica del punto di vista | 1:200

NESSUNA CRITICITA'

Esperto stimatore: Arch. Ignazio Emilio de Pinto



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [quesito 13]




FOTO
24

Tipologia del bene pignorato

box

Indirizzo

via Superga n.8, interno 25, piano S1 - TRANI

Descrizione

Individuazione del box

Osservazioni

individuazione planimetrica del punto di vista | 1:200

NESSUNA CRITICITA'

Esperto stimatore: Arch. Ignazio Emilio de Pinto



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [quesito 13]



FOTO
25

Tipologia del bene pignorato

box


Indirizzo

via Superga n.8, interno 25, piano S1 - TRANI

Descrizione

Box di pertinenza

Osservazioni



individuazione planimetrica del punto di vista | 1:200

NESSUNA CRITICITA'

Esperto stimatore: Arch. Ignazio Emilio de Pinto



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [quesito 13]



FOTO
26

Tipologia del bene pignorato

box

Indirizzo

via Superga n.8, interno 25, piano S1 - TRANI

Descrizione

Box di pertinenza

Osservazioni



individuazione planimetrica del punto di vista | 1:200

NESSUNA CRITICITA'

Esperto stimatore: Arch. Ignazio Emilio de Pinto



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [quesito 13]




FOTO
27

Tipologia del bene pignorato

box


Indirizzo

via Superga n.8, interno 25, piano S1 - TRANI

Descrizione

Box di pertinenza

Osservazioni



individuazione planimetrica del punto di vista | 1:200

NESSUNA CRITICITA'

Esperto stimatore: Arch. Ignazio Emilio de Pinto



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [quesito 13]





FOTO
28

Tipologia del bene pignorato
box

Indirizzo
via Superga n.8, interno 25, piano S1 - TRANI

Descrizione
Box di pertinenza

Osservazioni



individuazione planimetrica del punto di vista | 1:200

NESSUNA CRITICITA'

Esperto stimatore: Arch. Ignazio Emilio de Pinto

