



foto 1 – Esterno dell’edificio dalla Via Mons. Cogoni



foto 2 – Esterno dell’edificio dalla Via Mons. Cogoni



foto 3 – Esterno del piano terra con aree di pertinenza - angolo sud dell'edificio



foto 4 – Esterno del piano terra con aree di pertinenza – lato Via Mons. Cogoni





foto 5 – Esterno del piano terra con aree di pertinenza – lato Via Mons. Cogoni



foto 6 – Esterno del piano terra con aree di pertinenza - angolo sud dell'edificio





foto 7 – Rampa di ingresso al cortile interno dalla Via Mons. Cogoni



foto 8 – Cortile interno al piano seminterrato





foto 9 – Esterno del seminterrato



foto 10 – Esterno del seminterrato



foto 11 – Piano terra: ingresso



foto 12 – Piano terra: ingresso (particolare infiltrazioni umidità sul soffitto)





foto 13 – Piano terra: sala vendita



foto 14 – Piano terra: sala vendita (particolare infiltrazioni umidità sul soffitto)



foto 15 – Piano terra: ufficio



foto 16 – Piano terra: magazzino





foto 17 – Piano terra: magazzino (particolare infiltrazioni umidità sul soffitto)



foto 18 – Piano terra: magazzino



foto 19 – Piano terra: montacarichi



foto 20 – Piano terra: magazzino





foto 21 – Piano terra: magazzino



foto 22 – Piano terra: deposito




foto 23 – Piano terra: bagno



foto 24 – Piano terra: pianerottolo scala interna





foto 25 – Scala interna




foto 24 – Piano seminterrato: magazzino



foto 27 – Piano seminterrato: magazzino



foto 28 – Piano seminterrato: magazzino





foto 29 – Piano seminterrato: magazzino con residui scarichi fognari



foto 30 – Piano seminterrato: bagno e sottoscala



foto 31 – Piano seminterrato: montacarichi



foto 32 – Piano seminterrato: porta di ingresso