

## ALL.1 ELABORATO FOTOGRAFICO



Foto1: Aerofoto immobile oggetto di stima in Avola (SR) Via San Gottardo n°56 –  
coordinate 36.90494749, 15.13028682



Foto 2: Vista portone di ingresso prospiciente su Via San Gottardo n°56



Foto 3: Vista prospetto principale



Foto 4: Vista cucina abitabile posta al piano terra



Foto 5: Vista ingresso




Foto 6: Vista sottoscala





Foto 7: Vista w.c. al piano terra




Foto 8: Vista scala per l'accesso al piano 1°



Foto 9: Vista ripostiglio al piano ammezzato



Foto 10: Vista vano al primo piano



Foto 11: Vista camera da letto al p. I°



Foto 12: Vista rampa di scale per l'accesso al p. II°



Foto 13: Vista piano secondo



Foto 14: Vista camera al piano secondo, da demolire





Foto 15: Vista terrazzo al piano secondo



Foto 16: Vista balcone al p. I°