



FOTO 01 - VIALE DEI PINI



FOTO 02 - HOTEL SAN CARLO



FOTO 03 - VIALE DEI PINI



FOTO 04 - HOTEL SAN CARLO



FOTO 05 - INGRESSO HOTEL



FOTO 06 - 3 STELLE



FOTO 07 - PROSTETTO RETROSTANTE



FOTO 08 - RETRO E PISCINA



FOTO 09 - FRONTE LATERALE



FOTO 10 - FRONTE LATERALE



FOTO 11 - FRONTE LATERALE



FOTO 12 - USCITA SUL RETRO



FOTO 13 - VISTA DAL SOTTOTETTO



FOTO 14 - VISTA DELLA COPERTURA



FOTO 15 - CONTESTO ZADINA



FOTO 16 - HOTEL SAN CARLO



FOTO 17 - INGRESSO



FOTO 18 - INGRESSO



FOTO 19 - BAR



FOTO 20 - VERANDA INGRESSO



FOTO 21 - ASCENSORE E SCALA



FOTO 22 - BAR



FOTO 23 - VERANDA SOGGIORNO



FOTO 24 - INGRESSO HALL



FOTO 25 - TAVOLI BAR



FOTO 26 - SALA DA PRANZO



FOTO 27 - SOFFITTO BAR



FOTO 28 - SCALA



FOTO 29 - SCALA



FOTO 30 - SCALA



FOTO 31 - BAR



FOTO 32 - CUCINA



FOTO 33 - CUCINA



FOTO 34 - PAVIMENTO ESTERNO



FOTO 35 - AREA ESTERNA LATERALE



FOTO 36 - AREA ESTERNA LATERALE



FOTO 37 - PISCINA



FOTO 38 - VISTA DELLA PISCINA



FOTO 39 - PISCINA



FOTO 40 - CORTILE ESTERNO



FOTO 41 - AREA ESTERNA SUL RETRO



FOTO 42 - AREA ESTERNA



FOTO 43 - VISTA DEL TERRAZZO



FOTO 44 - LOGGIA BALCONE CAMERA



FOTO 45 - VISTA COPERTURA VERAND.



FOTO 46 - PROSERVIZI



FOTO 47 - FRONTE LATERALE SERVIZI



FOTO 48 - NICCHIA CONTATORI



FOTO 49 - CENTRALE TERMICA



FOTO 50 - VENTILAZIONE MECCANICA



FOTO 51 - RAFFRESCAMENTO CAMERE



FOTO 52 - CALDAIA MARCA RADIANT



FOTO 53 - ACCUMULO ACQUA CALDA



FOTO 54 - LAVANDERIA



FOTO 55 - CONDIZIONATORI ESTERNI



FOTO 56 - CONDIZIONATORI ESTERNI



FOTO 57 - MACCHINE CONDIZIONATOR



FOTO 58 - CITOFONO CAMERE



FOTO 59 - IMPIANTO ELETTRICO



FOTO 60 - CANNA FUMARIA CUCINA



FOTO 61 - IMPIANTO ANTINCENDIO



FOTO 62 - QUADRO ELETTRICO



FOTO 63 - CELLE FRIGORIFERE



FOTO 64 - DISIMPEGNO CAMERE



FOTO 65 - CAMERA



FOTO 66 - CAMERA



FOTO 67 - LETTI CAMERA



FOTO 68 - LETTI CAMERA



FOTO 69 - LETTI CAMERA



FOTO 70 - BAGNO SOTTOTETTO



FOTO 71 - BAGNO CAMERA



FOTO 72 - BAGNO CAMERA



FOTO 73 - CAMERA SOTTOTETTO



FOTO 74 - CAMERA SOTTOTETTO



FOTO 75 - CAMERA SOTTOTETTO



FOTO 76 - PORTA USCITA RETRO



FOTO 77 - FINESTRA



FOTO 78 - FINESTRA



FOTO 79 - BALCONCINO SOTTOTETTO



FOTO 80 - BALCONCINO



FOTO 81 - FINESTRA CAMERA



FOTO 82 - FINESTRA CAMERA



FOTO 83 - FINESTRA SCALA



FOTO 84 - LUCERNAIO SOTTOTETTO



FOTO 85 - FINESTRA CAMERA



FOTO 86 - PORTA ANTINCENDIO



FOTO 87 - PORTA VETRATA SU TERRAZ



FOTO 88 - CONDIZIONATORE SOTTOT.



FOTO 89 - CAMERA



FOTO 90 - TV E CONDIZIONATORE



FOTO 91 - DETTAGLIO PAV. BAGNO



FOTO 92 - DETTAGLIO PAVIMENTO



FOTO 93 - PAVIMENTO DISIMPEGNO



FOTO 94 - PAVIMENTO INTERNO EST.



FOTO 95 - PAVIM LOGGIA CAMERA



FOTO 96 - PAVIMENTO VANO SCALA



FOTO 97 - INFILTRAZIONE CONTROS



FOTO 98 - INFILTRAZIONE CONTROS.



FOTO 99 - UMIDITA' DA RISALITA



FOTO 100 - INFILTRAZIONI E MUFFE



FOTO 101 - INFILTRAZIONE COPERT.



FOTO 102 - INFILTRAZIONI E MUFFE



FOTO 103 - INFILTRAZIONI



FOTO 104 - INFILTRAZIONI



FOTO 105 - UMIDITA' E INFILTRAZIONI



FOTO 106 - PLUVIALI



FOTO 107 - GRADINO SOGLIA



FOTO 108 - SOGLIA PORTA FINESTRA