



TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE QUARTA PROCEDURE CONCORSUALI

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA n. 23/2023

INDIVIDUAZIONE SITO, STRALCIO PRG E REPORT FOTOGRAFICO



Individuazione satellitare nel contesto urbano del Comune di Palermo e nel contesto urbano di zona

Via Gela n. 23 - Palermo

TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE QUARTA PROCEDURE CONCORSUALI

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA n. 23/2023

INDIVIDUAZIONE SITO, STRALCIO PRG E REPORT FOTOGRAFICO



Foto 1 -Individuazione sul prospetto di via Gela dell'unità immobiliare oggetto del procedimento

TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE QUARTA PROCEDURE CONCORSUALI

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA n. 23/2023

INDIVIDUAZIONE SITO, STRALCIO PRG E REPORT FOTOGRAFICO



Foto 2 -Vista della Piazza S. Gabriele Arcangelo, con la chiesa in evidenza e l'individuazione dell'unità immobiliare

TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE QUARTA PROCEDURE CONCURSUALI

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA n. 23/2023

INDIVIDUAZIONE SITO, STRALCIO PRG E REPORT FOTOGRAFICO



Foto 3 -Il portone d'ingresso allo stabile

TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE QUARTA PROCEDURE CONCORSUALI

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA n. 23/2023

INDIVIDUAZIONE SITO, STRALCIO PRG E REPORT FOTOGRAFICO



Foto 4 -L'ascensore dello stabile



*Foto 5 -L'ingresso dell'appartamento
oggetto del procedimento sito al piano
quarto*

TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE QUARTA PROCEDURE CONCURSUALI

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA n. 23/2023

INDIVIDUAZIONE SITO, STRALCIO PRG E REPORT FOTOGRAFICO



Foto 6 -La sala d'ingresso



Foto 7 -Dalla sala d'ingresso vista del disimpegno, con ripostiglio, due camere e wc

TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE QUARTA PROCEDURE CONCORSUALI

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA n. 23/2023

INDIVIDUAZIONE SITO, STRALCIO PRG E REPORT FOTOGRAFICO



Foto 8 -Il ripostiglio senza finestra



Foto 9 -La camera1 ad angolo, prospiciente con balcone su via Gela, con finestra su area condominiale

TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE QUARTA PROCEDURE CONCORSUALI

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA n. 23/2023

INDIVIDUAZIONE SITO, STRALCIO PRG E REPORT FOTOGRAFICO



Foto 10 -Altra vista della prima camera



Foto 11 -La stessa camera1, con gli elementi radianti posti dietro la porta

TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE QUARTA PROCEDURE CONCORSUALI

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA n. 23/2023

INDIVIDUAZIONE SITO, STRALCIO PRG E REPORT FOTOGRAFICO



Foto 12 -Dal disimpegno, vista del wc e di parte della camera2



Foto 13 -Vista del w.c. con finestra prospiciente sulla Piazza S. Gabriele Arcangelo.

TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE QUARTA PROCEDURE CONCURSUALI

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA n. 23/2023

INDIVIDUAZIONE SITO, STRALCIO PRG E REPORT FOTOGRAFICO



Foto 14 – Dal disimpegno, la camera2



Foto 15 –La camera2 ad angolo, prospiciente su area condominiale e sulla Piazza S. Gabriele Arcangelo, con finestre.

TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE QUARTA PROCEDURE CONCORSUALI

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA n. 23/2023

INDIVIDUAZIONE SITO, STRALCIO PRG E REPORT FOTOGRAFICO



Foto 16 -Dalla sala d'ingresso vista della camera3



Foto 17 -L'interno della camera3 con apertura su balcone a prospetto su via Gela

TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE QUARTA PROCEDURE CONCURSUALI

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA n. 23/2023

INDIVIDUAZIONE SITO, STRALCIO PRG E REPORT FOTOGRAFICO



Foto 18 - Vista del balcone su cui si affaccia la camera1



Foto 19 - Scorcio della via Gela dal suddetto balcone

TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE QUARTA PROCEDURE CONCORSUALI

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA n. 23/2023

INDIVIDUAZIONE SITO, STRALCIO PRG E REPORT FOTOGRAFICO



Foto 20 -Il soggiorno/pranzo ad angolo tra prospetti con finestra su Piazza S.G. Arcangelo, con balcone su area condominiale; importanti lesioni ed ammaloramenti sull'intradosso del solaio



Foto 21 -Il balcone del soggiorno/pranzo, prospiciente area condominiale

TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE QUARTA PROCEDURE CONCORSUALI

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA n. 23/2023

INDIVIDUAZIONE SITO, STRALCIO PRG E REPORT FOTOGRAFICO



Foto 22 -Altra vista del balcone, dal lato veranda



Foto 23 -Interno della veranda dal lato della caldaia

TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE QUARTA PROCEDURE CONCORSUALI

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA n. 23/2023

INDIVIDUAZIONE SITO, STRALCIO PRG E REPORT FOTOGRAFICO



Foto 24 - Vista della cucina



Foto 25 -Altra vista cucina, sul lato opposto

TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE QUARTA PROCEDURE CONCORSUALI

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA n. 23/2023

INDIVIDUAZIONE SITO, STRALCIO PRG E REPORT FOTOGRAFICO




Foto 26 -Il corpo scala che raggiunge la terrazza di copertura con l'intradosso del solaio evidentemente ammalorato

TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE QUARTA PROCEDURE CONCORSUALI

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA n. 23/2023

INDIVIDUAZIONE SITO, STRALCIO PRG E REPORT FOTOGRAFICO



Foto 27 - La terrazza di copertura con rivestimento in mattoni di cemento, si nota un intervento di impermeabilizzazione con guaina per parte della superficie della stessa

TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE QUARTA PROCEDURE CONCORSUALI

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA n. 23/2023

INDIVIDUAZIONE SITO, STRALCIO PRG E REPORT FOTOGRAFICO



Foto 28 -Altra vista della terrazza di copertura che interessa l'immobile oggetto del procedimento

TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE QUARTA PROCEDURE CONCORSUALI

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA n. 23/2023

INDIVIDUAZIONE SITO, STRALCIO PRG E REPORT FOTOGRAFICO



Foto 29 -Evidenti ammaloramenti dell'intradosso del solaio di copertutra del torrino e del frontalino