

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 1

**Il complesso
edilizio dalla via
Padulli**



Foto 2

**Il complesso
edilizio dalla via
Corridoni**



Foto 3

**Il fronte principale
con l'accesso
dalla via Padulli**



Foto 4

**Il fronte interno: al
piano primo
l'abitazione, al
piano terra il
portico di accesso
e gli uffici**



Foto 5

**Il deposito ovvero
il corpo di fabbrica
tra i due edifici da
demolire in quanto
non autorizzato**



Foto 6

**Il piano primo e
secondo del
magazzino oltre
alla tettoia non
autorizzati e da
demolire**



Foto 7

**Il cortile interno
con vista sul
laboratorio**



Foto 8

**L'interno degli
uffici verso strada**



Foto 9

**L'interno del piano
seminterrato del
locale deposito da
demolire**



Foto 10

**L'interno del piano
soppalco del
deposito da
demolire**



Foto 11

**L'interno al piano
primo denominato
“sala” sopra al
deposito da
demolire**



Foto 12

**La copertura del
deposito in
amianto da
demolire**



Foto 13

**L'interno
dell'appartamento
del primo piano**



Foto 14

**Il bagno
dell'appartamento**



Foto 15

**La scala
dell'appartamento
dal piano terra al
primo**



Foto 16

**L'interno del
laboratorio al
piano terra**



Foto 17

Il montacarichi



Foto 18

**Il piano primo del
magazzino**



Foto 19

**Il piano secondo
del magazzino con
la scala al
sottotetto**



Foto 20

**Il sottotetto del
magazzino**



Foto 21

**La caldaia a
servizio
dell'edificio
produttivo**

