

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

E.I. N. 226/2023 - SOPRALLUOGHI DEL 05.12.2023, 07.05.2024 E 10.06.2024



Foto n. 1: Accesso carrabile



Foto n. 2: Accesso carrabile e pedonale



Foto n. 3: Accesso al piano 1S



Foto n. 4: Corte pertinenziale



Foto n. 5: Corte pertinenziale



Foto n. 6: Corte pertinenziale

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

E.I. N. 226/2023 - SOPRALLUOGHI DEL 05.12.2023, 07.05.2024 E 10.06.2024



Foto n. 7: Facciata Nord-Est del fabbricato



Foto n. 8: Facciata Nord-Est del fabbricato



Foto n. 9: Facciata Nord-Ovest del fabbricato



Foto n. 10: Facciata Sud-Ovest del fabbricato



Foto n. 11: Porta d'ingresso



Foto n. 12: Rampa di accesso al piano 1S

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

E.I. N. 226/2023 - SOPRALLUOGHI DEL 05.12.2023, 07.05.2024 E 10.06.2024



Foto n. 13: Rimessa P1S



Foto n. 14: Rimessa P1S



Foto n. 15: Rimessa P1S



Foto n. 16: Fondo P1S




Foto n. 17: Fondo P1S




Foto n. 18: Scala interna per accesso al PT

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

E.I. N. 226/2023 - SOPRALLUOGHI DEL 05.12.2023, 07.05.2024 E 10.06.2024



Foto n. 19: Wc PT



Foto n. 20: Disimpegno PT



Foto n. 21: Disimpegno PT



Foto n. 22: Bagno 1 PT



Foto n. 23: Camera 1 PT



Foto n. 24: Cabina armadio PT

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

E.I. n. 226/2023 - SOPRALLUOGHI DEL 05.12.2023, 07.05.2024 E 10.06.2024



Foto n. 25: Bagno 2 PT



Foto n. 26: Camera 2 PT



Foto n. 27: Camera 3 PT




Foto n. 28: Disimpegno PT




Foto n. 29: Soggiorno PT



Foto n. 30: Soggiorno PT

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

E.I. N. 226/2023 - SOPRALLUOGHI DEL 05.12.2023, 07.05.2024 E 10.06.2024




Foto n. 31: Soggiorno PT



Foto n. 32: Cucina PT



Foto n. 33: Cucina PT



Foto n. 34: Cucina PT




Foto n. 35: Disimpegno PT




Foto n. 36: Dispensa PT

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

E.I. N. 226/2023 - SOPRALLUOGHI DEL 05.12.2023, 07.05.2024 E 10.06.2024




Foto n. 37: Scala interna per accesso al P1




Foto n. 38: Scala interna per accesso al P1



Foto n. 39: Appartamento P1 in corso di costruzione



Foto n. 40: Appartamento P1 in corso di costruzione



Foto n. 41: Appartamento P1 in corso di costruzione



Foto n. 42: Appartamento P1 in corso di costruzione

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

E.I. N. 226/2023 - SOPRALLUOGHI DEL 05.12.2023, 07.05.2024 E 10.06.2024



Foto n. 43: Terrazza P1



Foto n. 44: Balcone P1



Foto n. 45: Impianto fotovoltaico



Foto n. 46: Impianto fotovoltaico



Foto n. 47: Cancello automatizzato



Foto n. 48: particolare di zona

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

E.I. N. 226/2023 - SOPRALLUOGHI DEL 05.12.2023, 07.05.2024 E 10.06.2024



Foto n. 49: Particolare rampa carrabile



Foto n. 50: Particolare rampa carrabile



Foto n. 51: Particolare muro c.a. difforme



Foto n. 52: Particolare ingresso piano S1



Foto n. 53: Particolare vano sottoscala difforme



Foto n. 54: Particolare muro c.a. difforme