

APPENDICE

“B1”

**Documentazione fotografica dell' immobile oggetto di
pignoramento**



Foto N.1: Prospetto fabbricato angolo Sud-Ovest




Foto N.2: Prospetto fabbricato angolo Sud-Est




Foto N.3: Prospetto fabbricato angolo Nord - Ovest con ingresso condominiale



Foto N.4: Prospetto fabbricato lato Ovest con ingresso condominiale



Foto NN. 5- 6: Ingresso – disimpegno con ripostiglio






Foto NN. 7- 8: Soggiorno.





Foto N.9: Balcone con accesso dal soggiorno.




Foto N.10: Balcone con accesso dal soggiorno e dalla camera 1



Foto NN.11-12: Cucina.





Foto NN.13-14: Camera 1.





Foto NN.15-16: Camera matrimoniale.






Foto N.17: Bagno



Foto N.18: Bagno



Foto NN.19 - 20: Soffitta A.





Foto NN.21 - 22: Soffitta A.





Foto N.23: Ingresso soffitta B



Foto N.24: Interno soffitta B



Foto N.25: Interno soffitta B



Foto NN.26,27: Interno soffitta B

