

Allegato n° 01 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA – LOTTO 1 -

Foto aerea – individuazione del Lotto




Foto aerea – individuazione del Lotto




Foto aerea – individuazione del Lotto 1



individuazione area esterna e magazzino al piano seminterrato



individuazione area esterna e magazzino al piano seminterrato



Porzione non a norma (non rispettate le distanze dal fiume Lambro)

individuazione area esterna e magazzino al piano seminterrato



area esterna e accesso al laboratorio da scala comune



area esterna (ex stazione di servizio)



Laboratorio piano terra



Esposizione piano terra




Esposizione e ufficio piano terra



Terrazzo al piano terra



area esterna (ex stazione di servizio)



Laboratorio piano terra – plafone con infiltrazioni d'acqua



bagni piano terra




Lotto B – Laboratorio/magazzino piano seminterrato



Lotto C – Magazzino non a norma - piano seminterrato



Lotto C – WC esterno non a norma - piano seminterrato



Lotto B – Magazzino/deposito - piano seminterrato



Lotto B – Laboratorio/Magazzino - piano seminterrato



Lotto B – Laboratorio/Magazzino - piano seminterrato



Lotto B – Deposito / ufficio - piano seminterrato



Lotto B – Deposito / ufficio - piano seminterrato



Lotto B – Laboratorio / ripostiglio - piano seminterrato



Lotto B – Laboratorio - piano seminterrato

