


## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Sopralluogo del 2 Marzo 2016 dalle ore 10.30

Lotto: Piove di Sacco PD – Via Cò Cappone n.9



Vista da GoogleMaps – Individuazione sommaria del Lotto



Schema prese fotografiche



Foto 1 – Zona “Porzione tettoia” - angolo nord-ovest



Foto 2 – Zona “Porzione tettoia” - lato nord



Foto 3 – Zona “Spogliatoi e Servizi” - Spogliatoio posto più a nord



Foto 4 – Zona “Spogliatoi e Servizi” - Anti-wc e Wc posti più a nord





Foto 5 – Zona “Spogliatoi e Servizi” - Parete perimetrale ovest finestrata (rif. Foto precedente)



Foto 6 – Zona “Spogliatoi e Servizi” - Ingresso Spogliatoio posto a sud




Foto 7 – Zona “Spogliatoi e Servizi” - Wc posto più a sud



Foto 8 – Zona “Spogliatoi e Servizi” - Wc posto più a sud



Foto 9 – Zona Laboratori - Ingresso



Foto 10 – Laboratorio est – Zona di lavorazione – parete est





Foto 11 – Laboratorio est – Zona di lavorazione – parete interna sud



Foto 12 – Laboratorio est – Zona di lavorazione – angolo sud-est





Foto 13 – Laboratorio est – Zona di lavorazione - pareti ovest-nord-est



Foto 14 – Laboratorio est – Zona di lavorazione – angolo sud-ovest



Foto 15 – Laboratorio est – Zona di lavorazione – particolare soffitto



Foto 16 – Ufficio I – pareti sud-est



Foto 17 – Ufficio I - parete divisoria con Ufficio II



Foto 18 – Ufficio I – angolo nord-ovest





Foto 19 – Laboratorio est – parete est con collegamento al Laboratorio ovest



Foto 20 – Laboratorio ovest – angolo nord-ovest



Foto 21 – Laboratorio ovest – angolo nord-est



Foto 22 – Laboratorio ovest – parete est





Foto 23 – Laboratorio ovest – pareti est-sud-ovest



Foto 24 – Laboratorio est – Porta ingresso al Magazzino





Foto 25 – Magazzino – pareti ovest-nord-est



Foto 26 – Magazzino – particolare parete est e copertura



Foto 27 – Magazzino



Foto 28 – Magazzino – angolo sud-est





Foto 29 – Magazzino – particolare pavimento



Foto 30 – Magazzino – particolare copertura





Foto 31 – Magazzino – particolare copertura angolo sud-ovest



Foto 32 – Prospetti nord-ovest



Foto 33 – Prospetto nord Laboratorio est



Foto 34 - Prospetti nord-est Laboratorio est





Foto 35 - Vista dall'angolo nord-ovest del Mappale 451



Foto 36 - Vista dall'angolo nord-est del Mappale 451 con il cancello per accedere al Mappale 303





Foto 37 - Prospetto e portico lato est. A sinistra prospetto nord dell'edificio ad uso residenziale altra proprietà



Foto 38 - Prospetto ovest - ripresa fotografica da zona esterna di altra proprietà



Foto 39 - Portico



Foto 40 - Coperture riprese dalla terrazza dell'edificio confinante di altra proprietà





Foto 41 - Coperture riprese dalla terrazza dell'edificio confinante di altra proprietà



Foto 42 - Cancelli che separa il Mappale 451 (pavimentato) dal Mappale 303 (alberato)





Foto 43 - Particolare alberature Mappale 303