

ALLEGATO 2



Foto n°1- Vista esterna su Via Mazzini



Foto n°2- Ingresso corrispondente al n°70






Foto n°3- Scala di accesso ai piani



Foto n°4- Particolare del disimpegno.





Foto n°5- Cucina



Foto n°6 – Soggiorno






Foto n°7- Camera da letto



Foto n°8- Bagno





Foto n°9 – Porta di accesso al piano superiore chiusa e non accessibile.



Foto n°10- 11 Particolari dell'impianto elettrico.

