

## TAVOLA FOTOGRAFICA



foto n. 1 – Via foto n. 2 – Fronte ed ingresso fabbricato lato Sud -Via XXIV Maggio





foto n. 2 – Via foto n. 2 – Via XXIV Maggio



foto n. 3 – Via XXIV Maggio –incrocio via Mario Fiore, Via XXIV Maggio, Via Mons. G. Chimenton e Chiesa di San Filippo e Giacomo





foto n. 4 – Fronte Est su Via XXIV Maggio



foto n. 5 – Fronte Nord-Est Via XXIV Maggio





foto n. 6 – Fronte Sud-Est



foto n. 7 – Fronte Sud-Est





foto n. 8 – Fronte Sud-Est



foto n. 9 – Fronte Est





foto n. 10 – Fronte Nord



foto n. 11 – Fronte Est- garages





foto n. 12 – Fronte Est- garage sub 6



foto n. 13 – Fronte Est- garage sub 6





foto n. 14 – ingresso appartamento    foto n. 15 – rampa scale da PT a P1



foto n. 16 – rampa scale da P1 a PT






foto n. 17 – soggiorno



foto n. 18 – soggiorno




foto n. 19 – soggiorno





foto n. 20 – disimpegno e soggiorno



foto n. 21 – cucina



foto n. 22 – cucina



foto n. 23 – bagno P 1






foto n. 24 – rampa scale da P1 a P2



foto n. 25 – disimpegno e bagno P2



foto n. 26 – camera matrimoniale





foto n. 27 – camera matrimoniale



foto n. 28 e foto n. 29 – camera





foto n. 30 e foto n. 31 – bagno piano secondo



foto n. 32 – garage –piano terra – sub 6





foto n. 33 – sub 6 garage



foto n. 34 – sub 6 garage





foto n. 35 – particolare infiltrazioni sub 6 garage

