

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



Foto n. 1 – Ingresso al complesso edilizio di Via Einaudi, 4 e prospetto esterno



Foto n. 2 – Prospetto esterno della scala D



Foto n. 3 – Viabilità interna al complesso edilizio e posto auto (sulla destra)



Foto n. 4 – Ingresso alla scala D



Foto n. 5 – Prospetto esterno delle scale



Foto n. 6 – Soggiorno-tinello





Foto n. 7 – Cucina



Foto n. 8 – Cucina



Foto n. 9 – Corridoio-disimpegno



Foto n. 10 – Camera di servizio (ex letto)



Foto n. 11 – Bagno



Foto n. 12 – Camera da letto matrimoniale



Foto n. 13 – Cameretta da letto



Foto n. 14 – Ripostiglio





Foto n. 15 – Rampa di accesso condominiale ai boxes



Foto n. 16 – Rampa di accesso condominiale e accesso al box (primo a sinistra)





Foto n. 17 – Corridoio condominiale dei boxes e spazi di manovra



Foto n. 18 – Interno del box



Foto n. 19 – Corridoio condominiale di accesso alle cantinole



Foto n. 20 – Corridoio condominiale e porta d'accesso alla cantinola



Foto n. 21 – Interno della cantinola